

大栄環境(株) 三木リサイクルセンター
 焼却施設／排ガス
 2019年度

【ばいじんの除去の実施状況と措置】

ばいじんの除去を行った日			平成30年									平成31年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
冷却設備	1号炉	月/日												
	2号炉	月/日												
排ガス処理設備	1号炉	月/日												
	2号炉	月/日												

【排ガスの分析結果】

採取位置			別紙の通り					
採取した年月日			2019年4月	2019年5月	2019年6月	2019年7月	2019年8月	2019年9月
測定結果が得られた日			2019年4月25日					
測定項目	単位	炉						
ばい煙量又は ばい煙濃度	ばいじん	1号炉	0.001未満					
		2号炉	0.001未満					
	窒素酸化物	1号炉	78					
		2号炉	75					
	塩化水素	1号炉	2					
		2号炉	5					
	硫黄酸化物	1号炉						
		2号炉						
ダイオキシン類	ng-TEQ/Nm ³	1号炉						
	2号炉							
採取した年月日			2019年10月	2019年11月	2019年12月	2020年1月	2020年2月	2020年3月
測定結果が得られた日								
測定項目	単位	炉						
ばい煙量又は ばい煙濃度	ばいじん	1号炉						
		2号炉						
	窒素酸化物	1号炉						
		2号炉						
	塩化水素	1号炉						
		2号炉						
	硫黄酸化物	1号炉						
		2号炉						
ダイオキシン類	ng-TEQ/Nm ³	1号炉						
	2号炉							